CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 06/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 105.023km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]		
Kategorie Van	**FIN** WVWZZZAUZHW576973	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 105.023km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 125 PS (92 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 99.094km	**Letzter Service am** 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 06/2017	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 125g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	210
Dach	130		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; laut Einlieferer: behobener Hagelschaden.Elektrisches und normales Scheckheft vorhanden!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten dunkel getönt
• Heckscheibenwischer	• Hinterachse: Verbundlenkerachse
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Abbiegelicht	• Tagfahrlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Chromeinfassung Fensterheberschalter	• Auto-Hold-Funktion
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Mittelarmlehne hinten	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Lendenwirbelstützen vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand

Scheibenwaschdüsen heizbar	Sitzheizung vorn
Original Fahrzeug Farbe: PYRAMID GOLD	

Sonderausstattung

Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Metallic-Lackierung
Raucher-Paket	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

10:46
Reichweite
190
26.0
105023
89.9

WVWZZZAUZHW576975

CarOnSale

CarOnSale

RES
CNL
SET
MODE

23.07.2026
[redacted]

[redacted]
WY016490


Service-Nachweis 8
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Ostmann GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner


Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Ostmann GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
AU+HU, Bremse vorne ESS


Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosseriepräfung
06.06.2023
76.339
Autohaus Ostmann KG
Volkswagen Partner
06.2024
95.908
Bremsflüssigkeit
2024-06


Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosseriepräfung
XXX
65.908
Autohaus Ostmann KG
Volkswagen Partner
06.2023
35.908
2023-05
Kratze Stoßstange hinten
1 Kratzer Tür VR


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosseriepräfung
3007.2024
56157
7735522
Autohaus Ostmann KG
Volkswagen Partner
06.2022
72.000
Bremsflüssigkeit
06.2022


Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosseriepräfung
05.06.2020
42.069
Autohaus Ostmann KG
Volkswagen Partner
06.2021
40.000
Pollenfilter / Innenraum


Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosseriepräfung
01.11.2019
28897
5.20
Bremsflüssigkeit
5.20
28000


Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosseriepräfung
10.11.2019
19214
4.19
5.19
28000
Pollenfilter


Fahrzeugdatenträger
Service-Information
Wie bedeutet Ersatz-Servi
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:
Datum der Auslieferung/Erstzulassung:
Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Volkswagen Partners


Volkswagen
Service-Nachweis
Kompletten Nachweis
RADIO
MEDIA
CAR


Volkswagen
Service-Nachweis

Volkswagen
Service-Nachweis
RADIO
MEDIA
Übergabe-Inspektion
Datum
2017-05-09
Laufleistung
3 km
Auftragsnummer
2017002547
Durchgeführt von:
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Servicehefts ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Kundenwerten im Leasingbereich

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)

Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)

Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)

Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)

Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Seitenteil hinten links (Kratzer)

Heckklappe (Delle)

Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Kratzer)

Innenraum (Anderer Schaden): Anhängerkupplung klappt nicht aus !