
CarOnSale

# Volkswagen Touareg V6 TDI BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 156.191km | 245 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Touareg V6 TDI BMT [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU5, 2011 - 2014] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZ7PZDD024101 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>156.191km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>245 PS (180 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.967 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>145.423km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2012 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>189g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Sommerreifen**

FELGE

**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 125 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorn und hinten, Armlehne vorn, Gepäckraum
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: COOLSILBER

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
- Design-Paket Chrom & Style
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Memory-Paket Premium
- R-Line Plus-Paket
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Doppel-Sonnenblenden
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silver Lane
- Sitzheizung vorn
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Wankausgleich
- Knieairbag Fahrerseite
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach)
- Sitze: Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-Paket
- Heckleuchten LED
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Tagfahrlicht LED
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Logo
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ7PZDD024101
2840 kg
6395 kg
1 1370 kg
2 1520 kg
Typ 7P



Fahrweg kontrollieren!
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
CAR
SETUP

















12 V




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


17.12.2012 0603 BEC00019 02 02 0180/03800
M1G AC 04795-04898 1940-1965
WVGZZZ7PZDD024101 3 1709-1732 02152--
VOLKSWAGEN, VW - 00140 -
7P 189 002840 002840
ACCRCAX1 01370 01520 -
AA8AA8C8022NVR67MOM 01370 01520 -
73 02375 73
TOUAREG 03500 0750 005 -
VOLKSWAGEN-VW 235/65 R17 108V
Geländefz.Pers.bef. 235/65 R17 108V
Kombilimousine -
715/2007*566/2011F grau 7
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0376*07
Diesel 25.09.2012 K ED543400
0002 35FO 02967 -
F.1/F.2:+55 U. 7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES-
EW.D.ZUGES MAX.6395KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*MW.
K LT.EGTG*


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)