CarOnSale

# Ford S-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2009 | 328.113km | 140 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>S-MAX | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WF0SXXGBWS9C64695 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>328.113km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>313.292km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2009 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>189g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✗ - | ✗ - |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 155 µm | Beifahrertür | 225 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 150 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 190 µm ⚠ |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Kontrolllampe für Lichtanlage aktivEinparkhilfe ohne Funktion**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Styling-Paket Individual
- Titanium S
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Audiobedienung am Lenkrad
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Batterie verstärkt
- Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)
- Rußpartikelfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Seitenschürzen
- Frontschürze Wagenfarbe
- Heckschürze
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

## Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Einstiegschienen mit Schriftzug S Max
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Pedale Aluminium
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Diebstahl-Warnanlage
- Parkbremse elektrisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Zentralverriegelung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fußmatten Teppich
- Parkpilot-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos











NEXEN




CarOnSale






















NABER


NABER


Ralphs
Werkstatt
Ralphs
Werkstatt





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Spaltmaße ungenau)




- Seitenteil hinten links (Verformung)




- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch)