CarOnSale

Volkswagen Crafter Kasten 30 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	155.335km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Kasten 30 mittellang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, FWD (EURO 6d), 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9025736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.335km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 222g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	405 µm ⚠	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	185 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	1045 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	1925 µm ⚠
Seitenteil hinten links	880 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	125 µm ⚠	Heckklappe	1995 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv. Fehlermeldung Einparkhilfe hinten. Schiebetür rechts lässt sich nicht öffnen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laderaum ließ sich aufgrund des eingeparkten Fahrzeugs nicht begutachten.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dieselpartikelfilter-Regeneration manuell
- Funkschlüssel (2) klappbar
- KEP-Paket Basis
- Markierungsleuchten seitlich
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Handschuhfach abschließbar
- Türscharniere vorn links verstärkt
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















21:33
Reichweite
300
00/SET





WV1ZZZSYZN9025736






LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
139001 17.2.26
5W30
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
OK Car-Service Garant





RADIO
MEDIA
RADIO912
MENU






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




KREIS UNNA
DER LANDRAT
59425 UNNA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch, Riss/Bruch, Diverse Schäden)