CarOnSale

Renault Clio Authentique

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2011	112.325km	LEISTUNG 88 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Authentique [AT - Kb5 1.2 16V EU4, Authentique, 2008 - 2008]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KR2H0H46062813	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.325km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 88 PS (65 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU CASSIOPEE
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckspoiler
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale


CarOnSale





KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN








RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle)



- Dach (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)