CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Golf Basis BMT

EZ 03/2013 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 185.429km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41*
Fahrzeug aufgenommen am: 14.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Basis BMT [DE - Ca2 1.6 TDI BMT EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	**FIN** WVWZZZ1KZDK009203	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 185.429km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 105 PS (77 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 181.983km	**Letzter Service am** 04/2026
Emissionsklasse Euro 5	**Sitze** 5	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2013	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 117g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kratzer, Kerben		Kerben, Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	240
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	210
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	-		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Performance-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Windschott
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- Sitze: Sportsitze vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fußmatten Textil
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TDI
CarOnSale


CarOnSale


ANW 10:47
Reichweite
270
20.0
185429
295.9










VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZDK009203
1920 kg
3320 kg
1 - 1050 kg
2 - 0920 kg
Typ 1K
0,60
CAYC 1890
0437513


CarOnSale


CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Extras
Karte


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!












VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZDK009203
1920 kg
3320 kg
1 - 1050 kg
2 - 0920 kg
Typ 1K
0,60
CAYC 1890
0437513


Betriebsanleitung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)