CarOnSale

Hyundai i20 Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	174.182km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 Classic [DE - LimS5 1.2 EU4, Classic, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MALBC51SP9M019670	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.182km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 166.350km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	375 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	355 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem PA710 (Radio/CD-Player)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Metall-Applikationen
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Licht-aus-Automatik
- Motor 1,2 Ltr. - 57 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MODEL
i20
TYPE
P/C
ENGNO
D4FC8U696509
TRANS AXLE PAINT TRIM
J FG 9P
e11*2001/116*0333
MALBC51SP9M019670
1635 kg
2735 kg
1- 920 kg
2- 840 kg

CarOnSale

CarOnSale





CarOnSale


CarOnSale










Onderhoudshistoriek
HYUNDAI
MERCIER
Tournai
CD 1804
Authorized Repairer


i20


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης






HYUNDAI MOTOR (IND)
M54BZ1
ESD21
Grau
05.09.2008


TÜVNORD
AUS 2027
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehrs
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Kratzer)