CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



04/2018	123.981km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d EU6, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJM71010B269562	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.981km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.053km	LETZTER SERVICE AM 08/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP) 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach und Sonnenrollo ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Zweitschlüssel laut Einlieferer vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Business
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: JATOBA

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Head-up-Display
- HiFi-Lautsprechersystem
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Sitzheizung vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
520d
B65
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBAJM71010B269562
2390 kg
4390 kg
1- 1075 kg
2- 1430 kg




N-JOY 9:33
3000 km

Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY
Ölwechsel am:
13.12.24
bei Kilometer:
103075
Additiv
beigegeben:
Ölfilter
gewechselt
Füllmenge:
5,0
Liter
Nächster Ölwechsel:
bei km:
spätestens am:
12.2025
5W30

RES
CNCL
LIM

















Nicht allein auf Kamerabild verlassen.


Service Historie
OK Datum: 02.05.2018 Service: 30753 BMW
Kilometer: 2 km
OK Datum: 23.08.2019 Service: 33251 BMW
Kilometer: 26.053 km








BMW
G5K
JM71
CAW50000
520D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PZZ Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;P/CI; M; N1 I
Diesel
0002 36AD 1995
7.2/8.2 *13D B ANHÄNGEBETRIEB *WW AHK LT EGTG *DATUM ZUR EM
ISSIONSKLASSE 11.04.2018*KORR NEFZ-CO2W 121
BRAUN
05.02.2018


HU TÜV NORD
APR. 2023
J6TK2712
Landkreis Nienburg/Weser
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)