CarOnSale

SEAT Tarraco

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	179.931km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tarraco	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKNZLW007870	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.931km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.771km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kniairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: URANOGREY
- Radstand 2790 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- SEAT Media-System Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Ladeanschlüsse (2) für 2.Sitzreihe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ablagefach im Dachhimmel
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Gepäcknetz
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Fahrzeugstatus

SEAT, S.A.

CarOnSale
















Fahrweg kontrollieren!





07.11.2019 | 7593 | AOR 00119 | 2 | 1 | 110/3500 | 202
M1 | AC | 4735-4851 | 1839
VSSZZZKNZLW007870 | 6 | 1665 | 1687--
SEAT | | 100 | -
KN | 154 | 2290 | 2290
XDFGAX0 | 1140 | 1200 | -
FMGFM62Q0324BFML541CA | 1140 | 1200 | -
69 | 2375 | 66
TARRACO | 2000 | 750 | 5 | -
SEAT (E) | 215/65R17 99V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 215/65R17 99V
Kombilimousine | -
715/2007+2018/1832DG | Grau | 7
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I | e9*2007/46*6666*07
Diesel | 16.07.2019 | FN993969
0002 | 36DG | 1968
7,2/8,2+25 B.ANHÄNGEBETRIEB+0,1+2200 BIS 84 STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4290KG*VW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)