CarOnSale

Volkswagen Polo IV Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2003	307.353km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Highline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ4Y059209	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 307.353km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2003	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Radio ohne Funktion!

ZUSATZINFORMATIONEN

Karosserie Korrosion, Spiegelkappe links gebrochen - ern, Motorkontrollleuchte ist an - prüfen KAM, Dachhimmel lose - ern, Reifen vorne verschlissen - ern, Stoßfänger hinten deformiert - ern, Stoßfänger vorne verschürft - GS, Tieferlegungsfedern verbaut, Scheinwerfer vorne verwittert/blind, Seitenwand HR verschrammt - I/L, Inspektion fällig - ern, HU/AU abgelaufen - ern

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Beta (Radio/Cassette)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn
- Highline
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

Sonderausstattung

- Batterie 70 Ah
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Motorhaubenisolierung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Generator 120 A
- Reifen 185/60 R14 ..H
- Motorhaubenisolierung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Motor 1,9 Ltr. - 74 kW TDI KAT (AXR)
- Scheibenbremse hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ9NZ4Y059209







WVWZZZ9NZ4Y059209

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)