CarOnSale

Volkswagen Tiguan Allspace Elegance 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	82.595km	245 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Allspace Elegance 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, 4Motion Elegance OPF, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZNM161066	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.595km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.811km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel silber lackiert
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Barrel Craft
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2789 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Elegance
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Dachreling silber
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Sitzheizung vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Safesicherung

- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- 16-Kanal-Verstärker
- Business-Paket Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sound-System Harman-Kardon
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Antennen-Diversity
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Lautsprecher (11)
- Steckdose 230V
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Fahrassistenz-Paket Plus ohne Side Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Subwoofer
- Perleffekt-Lackierung
- Head-up-Display
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZNM161088

CarOnSale

CarOnSale


Normal
13:50
Moskau
Москва
Stockholm
Bergen
Lemberg
Львів
Vejle
Berlin
Wien
Sofia
София
Edinburgh

SYNC
20.0
AUTO
A/C
MENU
OFF


OK
VIEW

RES
SET

0
Auto



harman/kardon











MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!




VOLKSWAGEN




4728 1839
1673 1743
- 100 -
200 2360 2360
1180 1230 -
1180 1230 -
75 3750 69
2500 750 5 -
235/45 R20 100V XL
235/45 R20 100V XL
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0450*63
22.04.22 GM787593
0001 36AP 1984
7.2/8.2:+25 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4860kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
em.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*ww.AHK lt.EGTG*


21 Mai 2026
Nicolaus
ZBI


Nicolaus
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)