CarOnSale

Audi S4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



08/2015	84.552km	LEISTUNG 333 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S4 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K6FA170533	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.552km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW V6 24V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Innenausstattung: Leder Feinnappa
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- S Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sprachsteuerungs-System
- Türarmlehnen beledert
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZ8K6FA170533







Letzter Ölwechsel
JUNGE






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


24.08.2015 0588 AJW000777 2 2 245/5500 250
M1 AC 4699-4825 1826-1826
WAUZZZ8K6FA170533 8 1415-1463 1825-1825
Audi – 80 –
B8 180 2320 2320
ACRECQ1 1175 1225 –
QD7B5041PB804857MMEM1 1175 1225 –
– 78 3 74
S4 Avant 1900 750 5 –
AUDI 245/40 R18 93Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R18 93Y
Kombilimousine –
715/2007*136/2014W Grau 7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0430*34
Benzin 23.04.2015 K EM854792
0001 36W0 2995 –
F.1/F.2:2990 U. 7.2/8.2:1300 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100
BIS 84 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:42
90KG*MW.AHK LT.EGTG*







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)