CarOnSale

Opel Insignia Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



06/2021	121.200km	LEISTUNG 174 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Elegance [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZT8EP2M1018900	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 174 PS (128 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Luftfeuchtesensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Charging-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket 2
- Pedale Aluminium
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera (digital)
- Sitz-Paket
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dachhimmel schwarz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Ausstattungs-Paket: GS Line Interieur
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Technologie-Paket Park & Go
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
W0VZT8EP2M1018900



CarOnSale








Suchbegriff oder Adresse
10° | 10:27




AGR















Korrosionsschutz-Service 15
1. Inspektion
Fahrzeug OK
Fahrzeug repariert
Bemerkungen
Datum
07.2023
64432
Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
Steinschlag
Delle / Beule
Kratzer
Karosserie-Beschädigungen
Lackschaden
Unterbodenschutz beschädigt


OPEL
INSIGNIA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
ÖVERENSSTEMMELSES ERKLÄRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ


24.07.2025, 09:58 Uhr
M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine
Z-B / AMC001862
BC1ZAWCABA5
21.06.2021 / 07.2023
ersuchung keine Mängel festgestellt


ngsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)
21.06.2021 1844 AMC001862
M1 AC
W0VZT8EP2M1018900 2
OPEL
Z-B
DF054DB12
BC1ZAWCABA5
INSIGNIA SPORTS TOURER
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1995
7.2/8.2:+80 b.Anh.Betr.*0.1:1100 bis 8% Steig.*techn.
zul. Ges.-Masse d. Zugkomb. 3200 kg bis 8% Steig.*S.1:
max.S-Pl.*ww.AHK 1t.EGTG*
2 81 128 /3500 222
4995 1863
1500 1615
- 90 -
135 2245 2245
1135 1120 -
1135 1120 -
72 2625 69
950 750 5 -
225/55 R17 101V
225/55 R17 101V
GRAU 77-
e8*2007/46*0264*18
23.02.21 K GW843712



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)