
CarOnSale

# Volkswagen Tiguan Sound

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2017 | 132.118km | LEISTUNG<br>150 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Tiguan Sound [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Sound ACT, 2017 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZ5NZHW437925 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>132.118km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2017 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>129g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 90 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Carstick
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Radstand 2677 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audiosystem: CD-Player
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- App-Connect
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Dachreling silber
- App-Connect
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sitzheizung vorn

## ★ Sonderausstattung

- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZHW437925
2180 kg
4180 kg
1 - 1150 kg
2 - 1080 kg
Typ 5N

CarOnSale



ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!

Status Start-Stopp-System
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Kiew
Bukarest
Madrid
Athen

OK


RES
SET











VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die nächste HU ist fällig im Mai 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.
Das Abgasverhalten wurde am 26.05.2026 durch die Werkstatt mit der Nr. NI-6-10-0128-63 überprüft.


07.06.2017 | 0603 | BZG004716
M1 | AC
WVGZZZ5NZHW437925 | 8
VOLKSWAGEN VW
5N
ACDFGAX0
NFD7FD7DL001GN3TVR27MM61
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI(C); M; N1 I
Diesel
0002 | 38W0 | 1968
F.1/F.2+0.U. 7.2/8.2+15 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 BIS 8% S.
TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4180KG*BIS 8% STE
IG.:4260*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.S
TABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.
VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *WW.AHK LT.EGTG*
110/3500 | 202
4486 - 4606 | 1839 - 1839
1625 - 1654 | 1615 - 1716
100
129 | 2180 | 2180
1150 | 1080
1150 | 1080
71 | 2375 | 70
2000 | 750 | 5
215/65 R17 99V
215/65 R17 99V
SCHWARZ | 9
e1*2001/116*0450*30
18.11.2016 | K | ET78887


Außer Betrieb gesetzt durch
Landkreis Cloppenburg
Der Landrat
38.3 Zulassungsbehörde
Am 22.08.2026
DURA0411
Landkreis Cloppenburg
Der Landrat
Im Auftrag


Landkreis Cloppenburg
Im Auftrag

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)