CarOnSale

Opel Movano Ka L1H1 3,5t Selection

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	177.019km	165 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano Ka L1H1 3,5t Selection [DE - Ka2 2.2 Diesel 120 (3,5t) EU6d, L1H1 Selection, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEYCCPAU12U88086	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.019km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 252g/km (WLTP) 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.6l/100km (WLTP) 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✗ - Verformung
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**60 µm**	Beifahrertür	**50 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**70 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Unfallschaden Motor kann nicht starten, Treibstoff abgestellt; Zündaussetzer; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Unfallschaden rechte Seite, Aufhängung,Achse, Stoßdämpfer. Beifahrertür geht nicht auf.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- L1H1, 3,5 t, FWD, SRW
- Motor 2,2 Ltr. - 88 kW CDTI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- L1H1, 3,5 t
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm

Sonderausstattung

- Elektrische Schnittstelle für Aufbauten, 16 polig
- Klimaanlage
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Generator 220 A
- Federung hinten verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















ZUFALL
logistics group




Motoröl wech-
DOS





VXEYCCPAU
12U88086

CarOnSale












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)