CarOnSale

Subaru Impreza Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



03/2022	100.735km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Impreza Trend [DE - LimS5 2.0ie Mild-Hybrid EU6d, Trend, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN JF1GTELL5LG122045	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.735km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	1990 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Aufprallschutz rundum
- Auto-Hold-Funktion
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: EyeSight
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Farbdisplay (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Interieurleisten Schwarz
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen
- Kühlergrill Silberfarben
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW)
- Parkbremse elektronisch
- Regensensor
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenwaschanlage hinten
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Servolenkung elektrisch
- SI-Drive
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriff außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Radioempfang digital (DAB)
- 4 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Audiobedienung am Lenkrad


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















SUBARU CORPORATION


CarOnSale





SUBARU


IMPREZA


29.03.2022 1842 AAV00001
M1 AC
JF1GTELLS1G122045 X
SUBARU
G5
GTE
CKL
IMPREZA
SUBARU (J)
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
HYBR.BENZIN/E
0008 36AP 01995
0.2:750*
02 02 0110/05600 192
04475 - - 1775 - -
1515 - - 001589 -
- 00080 -
0174 002050 002050
01120 01080 -
01120 01080 -
073 03750 067
01070 0650 005 -
215/50R17 17X7J 91V
215/50R17 17X7J 91V
SCHWARZ 9
e13*2007/46*1648*08
31.01.2020 K FV570338
-


Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist ein wichtiges Fahrzeugdokumen
Wiederzulassung. - Bitte sorgfältig aufbewahren!
J6ST2NRX
Landratsamt
Nürnberger Land
Zulassungsbehörde
91207 Lauf a.d. Pegnitz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)