CarOnSale

Renault Modus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



07/2007	150.805km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Modus	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1JP0CB538011679	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.805km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
-	1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber hinten ohne Funktion;

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Servolenkung
- Trommelbremse hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF1JP0CB538011679


CarOnSale


CarOnSale







RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




17.07.2007
3333
AC100035 7
M1
AF
VF1JP0CB538011679
6
RENAULT
P
JP0C
JP0CB5
MODUS
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.befb. 8 Sol.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2002/800/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1149
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2200kg*ww.AHK lt. EGTG/ABE*Datum zu
Emissionsklasse: 17.07.2007****
2
1
55/5500
163
3792
1709
1589
1155-1270
75
140
1610
1610
900
860
900
860
79
4125
71
900
550
5
165/65 R15 (81)T
165/65 R15 (81)T
schwarz/
9/
e2*2001/116*0319*18
21.05.2007
K
GW215286


Die Zulassungsbescheinigung
TÜVNORD
Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)