CarOnSale

Ford Fiesta Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



03/2012	210.447km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Trend [DE - LimS5 1.4 TDCi DPF EU5, Trend, 2010 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0JXXGAJJBJ80359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.399 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.380km	LETZTER SERVICE AM 01/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 51 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Blazer-Blau

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Kopfstütze hinten mitte
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaanlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FIESTA
FORD













Opel Service


Wartung Ihres Fahrzeugs
Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus C. Wißmann GmbH
Autohaus C. Wißmann GmbH




Ford
Ford


12.03.2012
WF0JXXGAJJBJ80359
FORD
JA8
KVJA1J
5AEA BH
Fiesta
FORD (D)
Schrägheck-Limousine
BLAU
EURO5/AFI/KIV M, N1 I
Diesel
1399
175/76R14 82T
30.06.2011



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Anderer Schaden): Radio hat kein Empfang



- Innenraum (Brandloch, Anderer Schaden): Radio hat kein Empfang