CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



01/2016	41.072km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZGW538561	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.072km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.286km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Leseleuchten vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schubblade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Tagfahrlicht

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Auto-Hold-Funktion
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: Limestone Grey Metallic
- Anzeige für Waschwasserstand
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Lautsprecher (8)
- Safesicherung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























WVWZZZAUZGW538561


CarOnSale

CarOnSale



RES
CNL
SET
MODE






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)