CarOnSale

Mercedes-Benz 110/114/116/119 CDI RWD lang PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2022	87.504km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 110/114/116/119 CDI RWD lang PRO [DE - Ka4 116 CDI EU6d, RWD lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V44760314103519	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.504km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 80.369km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 250 A
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verkleidung Fenstersäulen
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung


- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Park-Paket
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Rückfahrkamera
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Radvollabdeckung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Holzfussboden im Laderaum
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Heckleuchten LED
- Intelligent Light System LED
- Laderaumleuchte LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Lenkrad (Leder)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Parktronic-System (PTS)
- Auflastung auf 3,05 t

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














7504.2
87504





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0458
W1V447603141035 19
3050 kg
5050 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg

CarOnSale


CarOnSale


AUTO
REST
MODE
SYNC


NETHERLANDS
Berlin
POLAND
BELGIUM
GERMANY
SLOVAKIA
FRANCE
HUNGARY
624 m


Gesamtes Umfeld beachtet







OK


AUTO




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1994584
226200
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


15.06.2022
2222
BBJ03098 5
WV1447603141035l9
MERCEDES-BENZ
639/4
KWU4L305EXX
2GJREK23XKGX
VITO
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1III, N2
DIESEL
0002
36AR
01950
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3
800MIN-1*
05140
1928
1909
002070
00100
0195
003050
3050
01550
01650
01550
01650
077
03300
070
02000
0750
3
225/55R 17 109H
225/55R 17 109H
e1*2007/46*0458*24
08.10.2021
K
GM189873




GM189873

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)