CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.05.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	86.548km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque R-Dynamic SE [DE - SUV5 2.0 D180 Mild-Hybrid EU6d-T, R-Dynamic SE AWD Start/Stopp, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALZA2BN0LH090208	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.548km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 63.543km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	265 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anschluss-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn 349 mm
- Dachhimmel Morzine in Ebony
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- InControl Apps
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium dunkel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- LED-Lichtsignatur
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Navigationssystem Pro
- Original Fahrzeug Farbe: EIGER GREY
- Pedale Edelstahl-Design
- Personalisierungssystem (Smart Settings)
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Terrain-Response-System 2
- Traktionskontrolle
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Auspuffendrohre Narvik Black
- Außenspiegel Narvik Black
- Dach Kontrastfarbe
- Exterieur-Paket Black
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Frontscheibe heizbar
- Frontschürze mit Dekorleiste Narvik Black
- Head-up-Display
- Heckschürze Einfassung Narvik Black
- Ionisator zur Luftreinigung
- Keyless-Entry
- Kühlergrill Narvik Black
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Luftauslass Motorhaube Narvik Black
- Luftqualitätssensor
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schriftzug in Narvik Black
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
- Teppich-Fußmatten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























JAGUAR LAND ROVER LTD
e5*2007/46*0076
SALZA2BN0LH090208
2490 kg
4490 kg
1350 kg
1250 kg
COLOUR EIGER GREY



KAMERAS
12:12


KARTE ERKUNDEN
12:13
513 km
MEDIEN













CAR ON SALE








VEHICLE DETAILS

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)	SALZA2BN0LH090208
MODEL NAME	New Range Rover Evoque / L551
MODEL YEAR	2020

LAST SERVICE RECORDED

TYPE	Not Applicable	REPAIRER NAME	macOIL
DISTANCE	63543 km	REPAIRER LOCATION	Krefeld
DATE	23-11-2024	REPAIRER TYPE	
JOB NUMBER	206206096		
SERVICE ITEMS	Renewal of Oil and Oil Filter		



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im Juli 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:		Kraft (daN) Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Achsanteil (%) Ist	Min	Ergebnis
	1. Achse	527	305	378	44.6	75.2	50.5	i.O.
	2. Achse	96	120	118	46.0	23.7	10.5	i.O.
Feststellbremsanlage: Abbremsung: 23 %			Links	Rechts				
	2. Achse	Blockiert	258	302				

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette angebracht (N: nächste HU Juli 2027)

[redacted]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)