CarOnSale

Seat Tarraco Xcellence

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2020	71.939km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tarraco Xcellence [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d, Xcellence OPF, 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKNZMW001057	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.939km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.179km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Brillenfach
- Chrom-Paket
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel schwarz
- Einstiegsleisten Aluminium
- Funktions-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Style-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWHITE
- Radstand 2790 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Licht- und Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Sport-Komfortsitze vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Notrufsystem
- Service-System: Remote Services (SEAT Connect)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer Voll-LED

- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Gepäcknetz
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sonderlackierung Exclusive
- Audio-Navigationssystem
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Ablage-Paket
- Business-Paket Infotain
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung hinten
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Winter-Paket
- Ablagefach im Dachhimmel
- Dynamic-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Berlin
Wien
200
Bern





VSSZZZKNZMW001057

CarOnSale





SET
RES







Tarraco

VSSZZZKNZMW001057

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)