
CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2020	134.509km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI EU6d-T, quattro sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY9L2042171	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.509km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.208km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (WLTP) 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Rhombus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
- Frontkamera (Scheibe)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Gepäcksicherungsnetz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Rücksitz verstellbar
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Getränkehalter hinten
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Geschwindigkeit
0 km/h




BR1

WAUZZZFY9L2042171




CarOnSale










Gewährleistungsnachweis
Vorwort
AUDI AG




AUTO








SET
SPEED




AUTO
OFF


Reykjavik
Stockholm
Aberdeen
Moskva
London
Berlin
Paris
Kiew
Wien
Madrid
Roma
Ankara
600km
330m
14:15
BAYERN 1 Nby/Opf
TMC


Stockholm
Berlin
Paris
Wien
Roma
Fahrweg kontrollieren!
TMC





Fahrzeug: Audi drive select
offroad
efficiency
comfort
auto
dynamic
individual
14:16
BAYERN 1 Nby/Opf


Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
20700 km / 567 Tagen
Nächste Inspektion in
20700 km / 567 Tagen
Ölwechselintervall zurücksetzen
14:16
BAYERN 1 Nby/Opf






Betriebsanleitung
Q5


27.01.2020 0588 BKA00130 0
M1 AC
WAUZZZFY9L2042171 2
AUDI
FY
XDETAQ1
QD7AD7CJ002RT51C184BFAEM1FS
Q5
AUDI
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36DG 01968
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4875KG*WW.AHK LT.EGTG*KORR.NEFZ-CO2W:144*D
ATUM EUR EMISSIONSKLASSE: 27.01.2020***
02 02 0140/03800 220
04663 - 04777 1893 - 1940
1623 - 1668 001845--
00100
0191 002475 002475
01240 01360
01240 01360
074 03150 067
02400 0750 005
235/60 R18 103W
235/60 R18 103W
9 SCHWARZ
e1*2007/46*1550*13
17.04.2019 K FO853899


ZB1 26082



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)