CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 T CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	62.974km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 T CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2042491F660589	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.974km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 49.736km	LETZTER SERVICE AM 03/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 5-türig
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang
- Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruckwarner
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Tempomat
- Fußmatten Velours
- PRE-SAFE-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2042491F660589
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)