CarOnSale

Hyundai Kona YES! 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	83.955km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kona YES! 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI (OS) EU6d-T, YES! 2WD, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHK3811ALU361927	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.955km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.498km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kunstoff teilweise ausgeblichen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leseleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Subwoofer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audiosystem: Radio RDS
- Navigationssystem
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sicherheits-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- 6 Lautsprecher
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hochtöner
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT
- Radstand 2600 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Klimaautomatik
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel lackiert
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System KRELL
- Türgriffe innen verchromt
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Verglasung getönt
- Sitzheizung vorn
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR COMPANY
KMHK381ALUB61977
1775 kg
2975 kg
1-1030 kg
2-1055 kg

CarOnSale


CarOnSale


AUTO









15.000-km-Wartung
30.000-km-Wartung
45.000-km-Wartung
HYUNDAI
2344
TRI AG Automobile
Bahnhofstraße 58
77971 Kippenheim
Telefon 07825-869940
Nächster Service:
30645
10121
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell


60.000-km-Wartung
75.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
HYUNDAI
2344
TRI AG Automobile
Bahnhofstraße 58
77971 Kippenheim
Telefon 07825-869940
Nächster Service:
89500
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell


Kona


31.07.2019
KMHK3811ALU361927
HYUNDAI
KONA, KAUAI
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/1832DG
Benzin
20:BIS 1565*


DEKRA
nächste HU
Aug 2024
Aug 26
DEKRA
nächste HU
Sept 2028
22.10.2026
Landratsamt Ortenaukreis
– Kfz-Zulassungsbehörde –
77652 Offenburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)