CarOnSale

Audi Q8 e-tron

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



09/2023	98.111km	LEISTUNG 408 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q8 e-tron [DE - SUV5 55 quattro, S line, 2022 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZGE7RB020831	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.111km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.675km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
6,0 h	11,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Witterungsbedingt keine korrekte Bewertung möglich weitere Schäden nicht ausschließbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Radstand 2928 mm
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Dachkantenspoiler
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel oben in Kunstleder
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektromotor 300 kW (cont. 158 kW)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- HV-Batterie 114 kWh brutto / 106 kWh netto
- Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: ULTRABLAU
- Reifen-Reparaturkit
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Audi music interface
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Ladedose (AC / DC)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Voll-Lackierung)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Tagfahrlicht LED
- Progressivlenkung

Sonderausstattung

- 2. AC-Ladezugang (Beifahrerseite)
- Assistenz-Paket Stadt
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Individualkontursitze vorn
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Panoramadach elektrisch - vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzheizung vorn und hinten
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn und hinten
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar
- Servoschliessung für Türen
- Sound-System Bang & Olufsen
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona / Leder Milano Kombination perforiert
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Standklimatisierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Digitale Matrix-LED-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZGETRB020831


CarOnSale


LOW
LOW
AUTO
AUTO








Betriebsanleitung
Q8 e-tron


07.09.2023 0588 CAJ 00007 2
M1 AC
WAUZZZGE7RB020831 5
AUDI
GE
XBM1JAQ1
QE1QE1G1Z01RT11B200GAAEM0
Q8 55 E-TRON
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151,WLTP,reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
P.2: 158,00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 300,00KW*7.2/8.2-+50 B.AN
HÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4980KG*WW
AHK LT.EGTG*BATTERIEKAPAZITÄT 114,0KWH*
2 2 158/-
4915 1957
1634 2585-
80
- 3180 3180
1535 1730
1535 1730
- - 67
1800 750 5
255/50 R20 109H
255/50 R20 109H
Blau 5
e1*2007/46*1914*19
20.10.2022 K GV277715



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)