CarOnSale

VW GOLF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	155.459km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZFW190670	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.326km	LETZTER SERVICE AM 11/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ

Sonderausstattung

- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Sonderlackierung Schwarz uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZFW190670
1750 kg
3075 kg
1- 0950 kg
2- 0850 kg
Typ AU
CYVB 2373
4934567


CarOnSale

CarOnSale











(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Tobias Kipper

Messwerte:

Achse	Funktionswerte Sensor	Stellgrenze	Bremswerte Mess- und Funktionswerte der Bremse Links	Rechts	1. Mal	2. Mal	Ungleichmäßigkeit	Anteil (%)
1	22,4	45	195	211	406	405	83,3	11
2	31,6	65	155	153	304	304	34,7	10
	Feststellbremse		141	153				

Abbremsung FBA (%): 19 Berechnungsmasse in kg: 1750


Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII BKrFZO	
OBD-Funktionsprüfung	alle Systemteile durchgeführt
Prüfbereitschaft	0
Partikelfilter	abgelaufene Fahrt
Regelcode	Betriebsstunde
Ergebnis Kontrolleuchte Motordiagnose (MIL)	

Messwerte	Minimum	Maximum	Fahrzeug-Sollwerten	Ergebnis
Motortemperatur °C	75		71,0	i.O.
Leerlauf-Drehzahl 1/min	600	800	648	i.O.
erhöhte Drehzahl 1/min	2040	3000	2889	i.O.
CO bei erhöhter Drehzahl % vol	0,10	0,50	0,045	i.O.
λ bei erhöhter Drehzahl	0,97	1,03	1,004	bestanden
Gesamtergebnis der AU				
AU-Plakette	Bosch BEA360, HEI BEA V2.20 Motor 997/2454 / ABM 902-56 F54B 3200K/125 V 3.97 04.04.2024 (DC) 2023240			

Berechnung (EUR): Untersuchungsentgelt Netto: 131,09
MwSt 19% 24,91
Gesamtbetrag Brutto: 156,00

Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden

Blatt 1 von 1



17.12.2014	0603	BPE000180	2	1	81/4600	195			
M1	AC		4255 - 4357		1790 - 1799				
WVWZZZAUZEW190670	8		1437 - 1491		1229 - -				
VOLKSWAGEN, VW			-		80	-			
AU			112		1750	1750			
GAC2CYVBX0			950		850	- -			
FD7FD7CW001N7MMON1VL00VR2			950		850	-			
			73		3750	70			
GOLF			1300		610	- -			
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H						
Kombilimousine			-						
715/2007*136/2014W			SCHWARZ			9			
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0623*13						
Benzin			10.10.2014	K	GH510460				
0001	36W0	1197							

F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3075KG*BIS 8% ST EIG.:3275*BEI WERKSEINVG MONTIERTER AHK; ESP M.SPEZ.FAHRDYN. STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ABND.VO.Z.9.AUSN .VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.12.2 014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)




- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)




- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Dach (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Dach (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Dach (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Dach (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Dach (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)