CarOnSale

Volkswagen Golf Basis BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	99.050km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Basis BMT [DE - Ca2 1.6 TDI BMT EU5, 2011 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVWZZZ1KZCK010443	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.050km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.255km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**260 µm** ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**725 µm** ⚠
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SUNSETRED

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3)
- Fußmatten Textil
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Sport-Fahrwerk
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Mittelarmlehne vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Design & Style-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Technik-Paket
- Antennen-Diversity
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe
- Sitze: Sportsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Komfort-Paket
- Multifunktionsanzeige Plus
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sprachsteuerungs-System
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Handbremshebelgriff Leder
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Windschott
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZCK010443
1920 kg
3320 kg
1 - 1050 kg
2 - 0920 kg
Typ 1K
0,60
CAYC 1890
3437603



GOLF
CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
TONE










Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 15.05.2025
km-Stand: 96255
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.
Service durchgeführt von:
Longlife Mobilitätsgarantie
Göthling & Kaufmann Automobile GmbH



Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 22.06.22
km-Stand: 87689
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.
Service durchgeführt von:
Longlife Mobilitätsgarantie


Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 25.5.2020
km-Stand: 81161
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.
Service durchgeführt von:
Longlife Mobilitätsgarantie


Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 19.01.18
km-Stand: 70886
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.
Service durchgeführt von:
Longlife Mobilitätsgarantie
142/44245 VW
kaufmann




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Hauptuntersuchung § 29 StVZO
TÜV SÜD


[redacted]
VOLKSWAGEN VW
GOLF
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio.timousine
195/65 R15 91T
Diesel


[redacted]
Die Zulassungsbescheinigung Teil II bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.


[redacted]
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN VW
Kabrio.timousine


[redacted]
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN VW
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)