CarOnSale

Opel Astra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	90.422km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - Kb5 1.4 Turbo EU6, Edition ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LPD8EU9G8023283	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.589km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Beim Geräusch: Quietschen; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- USB-Schnittstelle
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Lenkrad heizbar
- Getränkehalter
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Feststellbremse elektrisch
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Aktive Kopfstützen vorn
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ergonomiesitz vorn links
- Komfort-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















OPEL
e4*2007/46*0204
WOLPD8EU9G8023283
2030 kg
3280 kg
1-1050 kg
2-1020 kg
2 190 TADB 116
88 kW



CarOnSale


FIN: W0LPD8EU9G8023283-1
Ölwechsel mit:
5W-30 HELIX HX8 Prot. AG
Ölfilter: HU 612/2 x
Letzter Service:
75.589 km
Nächster Service:
Gemäß Service-Anzeige
01.07.2025, Unterschrift:


AUTO
























Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht
Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht
Wichtige Kraftfahrzeugdaten
Modell
Astra Sports Tourer, Edition 1
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WOLPD8EU9G8023283
Motor-Typ, Nummer
B14NET - 19KS5286
Getriebe
MZ4
Farbe, Code
GWH Platin Anthrazit
Polster, Code
TADB Stoff Lace, Schwarz
Entriegelung
13.11.2015
Ablieferungsdurchsicht und Fahrzeugübergabe
Ort, Datum
Frankfurt am Main, 13.11.2015
Automobil-Verkaufs-Gesellschaft
Joseph Brod GmbH & Co.KG
Hanauer Landstr. 263-265
60314 Frankfurt am Main



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren.
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
OPEL-SERVICE
PARTNER
Max-Planck-Str. 24
61381 Friedrichsdorf
Telefon: 06172 / 73180


Servicebestätigung
EUROMASTER GmbH
EUROMASTER GmbH
FRANKFURT/M.


Servicebestätigung








OPEL
e4*2007/46*0204
WOLPD8EU9G8023283
2030 kg
3280 kg
1-1050 kg
2-1020 kg
Z 19D TADB 116
88 kW



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Display von Audiosystem ohne Funktion,



- Innenraum (Anderer Schaden): 1x Funkfernbedienung beschädigt,