CarOnSale

# Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 | 252.250km | 163 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>311/314/316 CDI RWD L2 [DE - HKa4 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>W1V9076331P279945 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>252.250km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>228.516km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2020 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>201g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **95 µm** | Beifahrertür | **90 µm** |
| Kotflügel vorne links | **90 µm** | Kotflügel vorne rechts | **85 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **90 µm** |
| Seitenteil hinten links | **105 µm** | Seitenteil hinten rechts | **90 µm** |
| Motorhaube | **85 µm** | Heckklappe | **90 µm** |
| Dach | **95 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | • Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Trailer Stability Assist (TSA)
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI

## Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Leitungskanal an Seitenwand
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wagenheber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Anhängersteckdose 13-polig
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fenster für hintere Türen
- Fußmatten Allwetter
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumleuchte LED
- Markierungsleuchten seitlich
- Querträger mit integriertem Auftritt
- Rückfahrkamera
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, schmal
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Akustik-Paket
- Bodengruppe Kombi Ausführung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Holzfussboden im Laderaum
- Leitungskanal an Heckportal
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückspiegel innen
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V9076331P279945
3500 kg
7000 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg
Typ: 906BB35
Made in Germany

CarOnSale







Gesamtes Umfeld beachten!








DEKRA
Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
Kfz-Zulassungen


08.10.2020
WIV9076331P279945
MERCEDES-BENZ
SPRINTER
FZ.Z.GO.BEF. B. 3,5 T
VAN
DIESEL
ZU 20: MAX.2945*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 130, 120, 110,
100, 90 KM/H*S.1:MAX.*BEI WERKS. MONT. AHK: FZ.M.SPEZ
.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH-BETR.F.100 KM/H GEM.9.AUSN.V
O.Z.STVO*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)




- Motorhaube (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)




- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)





- Stoßstange hinten (Kratzer)





- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)




- Heckklappe (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)