CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2023	198.579km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD lang [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZPH047433	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 198.579km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 191.673km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Exterieur-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrwerk 17"
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (schlechtwegetauglich)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, Umfeldleuchte in Heckklappe
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Ladekantenschutz innen Kunststoff und auf der Stoßstange silber
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schriftzug Bulli am Kotflügel
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Steckdose 230V im Fahrerhaus
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt
- Winter-Paket
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Haltegriffe A-Säulen
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Handschuhfach beleuchtet
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Abfallbehälter
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Tagfahrlicht LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Scheibenwaschdüsen beheizt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV1ZZZ HZP 047133

CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!

AUSSERBETRIEBSETZUNG
ERFOLGTE AM
07.10.2026


GC782473

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)