CarOnSale

Volvo XC60 Kinetic 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	162.823km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Kinetic 2WD [DE - SUV5 D4 DPF 2WD EU6, Kinetic, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1DZA8CDH2008515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.500km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Weitwinkel
- Farbbildschirm, 5 Zoll
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE
- Reifen-Reparaturset
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sitzbezug / Polsterung: Textil
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Mittelarmlehne vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Überschlag-Schutzsystem
- Dachreling
- Rücksitzbank 3-teilig
- Audio-Paket Performance Sound
- Airbag Beifahrerseite
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Milled
- Komfortsitze
- Laderaumabdeckung
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Radstand 2774 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehnen klappbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Textilfussmatten
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Einparkhilfe elektronisch
- Business-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- AUX-IN-Anschluss
- Navigationssystem Sensus
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0 km/h






YV1DZA8CDH2008515
2505 kg
4305 kg
1 1280 kg
2 1310 kg
MADE IN BELGIUM

CarOnSale




101.1 REGNBOGN
Mein XC60
20 Oktober
Start/Stop
Nicht verfügbar
AUTO-KLIMA


Ankara
Athina
Warszawa
Roma
Madrid
500 km






















Ersatzrad
entwertet


XC60


VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO
Volvo Car Corporation


VOLVO
VOLVO


30.09.2016 9101 AIJ00008
M1 AC
YV1DZARCDH2008515 5
VOLVO
D
DZA6
DZA8CD
XC60
VOLVO (S)
Pz.z.Pers.Def.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 01969
STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*DATUM ZUR EMISSION
SKLASSE: 30.09.2016*
0140/04250
04644 1891
1713 01832
00090
002505 002505
01310
01310
0318B 71
0750 005
235/65 R17 101H
235/65 R17 101H
schwarz 9
e9*2001/116*0068*24
22.03.2016 EQ005795


EQ005795
VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)