CarOnSale

Skoda Fabia Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	121.033km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Classic [DE - LimS5 1.2 EU4, Classic, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBPW46Y874125851	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.033km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh
- Zeituhr (digital)
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA ANTHRACITE/ANTHRACITE GRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Nebelschlussleuchte(n)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung
- Metallic-Lackierung
- Diebstahl-Warnanlage
- Servolenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale





1252








Monitor Touch Control






CarOnSale


CarOnSale





Skoda Auto
PLAN D'ENTRETIEN
SKODA


Documentation pour la remise du véhicule
Révision pour la remise du véhicule
FOREZ AUTO SERVICES






20.03.2007
SKODA
FABIA
SKODA (CCS)
Benzin
EURO 4
grau


DEKRA
TROT2760
Stadt Essen
Der Oberbürgermeister



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)