CarOnSale

Skoda Karoq Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



08/2022	58.518km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Style [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d, Style OPF, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJR9NU6P5006103	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.518km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.700km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Parken
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Komfort-Paket Plus
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radlaufabdeckung vorn und hinten
- Radstand 2638 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA VELVET/VELVET RED

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Infotainment-Paket Amundsen
- Licht- und Sicht-Paket
- Simply Clever-Paket
- Wendematte Gepäckraum
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Seitenairbag hinten
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Metallic-Lackierung Premium
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Winter-Paket Plus
- Dachreling silber
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Abfallbehälter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Sicherheits-Paket
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Netzprogramm im Kofferraum
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













225/40 R19 Y XL






ŠKODA AUTO a.s.
TMBJR9NU6P5006103


CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Normal
13:38
Moskau
Москва
Stockholm
Wien
Hamburg
Bergen
NAV
APP
CAR
MENU















ŠKODA


12.08.2022 8004 ABC0534300
M1 AC
TMBJR9NU6P5006103 1
SKODA
NU
ACDXDBX0
NFM6FM9CBI0154BI16N0D1B2A
KAROQ
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PKC; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1406
7,2/8,2+66 B ANHÄNGEBETRIEBTO.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3428KG*WW.AHK LT.EGTG*
ROT 3
e8*2007/46*0272*24
06.05.2022 K GJ036901

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)