CarOnSale

# Mercedes-Benz C 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2018 | 70.842km | 184 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 200 [DE - Cp2 C 200 EU6, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>WDD2053421F745795 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>70.842km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>184 PS (135 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.991 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>53.212km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>126g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ⚠ 3 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **100 µm** | Beifahrertür | **130 µm** |
| Kotflügel vorne links | **150 µm** | Kotflügel vorne rechts | **150 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **130 µm** | Seitenteil hinten rechts | **110 µm** |
| Motorhaube | **140 µm** | Heckklappe | **140 µm** |
| Dach | **115 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Diverse Karosserie Umbauten am Fahrzeug vorgenommen**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Adaptives Bremslicht
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Armauflage vorn mit Fach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

## Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Night-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Ablage-Paket
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fernschließung Heckdeckel
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Ambiente-Beleuchtung
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Gurtbringer
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Surround-System Burmester
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go-Paket
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG

CarOnSale


CarOnSale








LINGUATRONIC




07.05.18
WDD2053421F745795
Mercedes-Benz
204
B934PD
CZAA1474
C 200
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*136/2014W
EURO6,W:PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36WO
1991
EXE00798X
4762
1827
1420
1525
1800
750
225/40 R19 93Y XL
255/35 R19 96Y XL
GRAU
e1*2001/116*0431*46
11.01.18
EX711071


Landratsamt Lindau
(Bodensee)
- Kfz-Zulassungsbehörde -



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




- Innenraum (Diverse Schäden)