CarOnSale

Peugeot 107 Urban

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2008	169.402km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 107 Urban [AT - LimS5 1.0 EU4, Urban, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PNCFAC88290432	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.402km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.402km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**145 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze Wagenfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtstraffer
- Heckscheibe getönt
- Heckscheibenwischer
- Heckschürze Wagenfarbe
- Innenausstattung: schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Original Fahrzeug Farbe: ZU LACKIEREN SILVER GREY 1E7/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3PRCFAC88290432
1190KG
1190KG
695KG
695KG

CarOnSale

CarOnSale








Wartungsnachweis
Firmen-
stempel



Wartungsnachweis


107




10
30
25
2
9
29
3
8
28
27
4
7
6
5





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Riss/Bruch, Ohne Funktion)