CarOnSale

Volkswagen Crafter Pritsche 35 DOKA mittellang 4MOTION

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	207.248km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Pritsche 35 DOKA mittellang 4MOTION [DE - PrDK4 35 2.0 TDI EU6, 4Motion, 2018 - 2019]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WV3ZZZSZZK9071969	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.052km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 234g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	-
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Fahrzeug ist mit Sitzbezügen ausgestattet

Verschleißteile

Bremsanlage	• Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Radstand 3640 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 4er-Sitzbank (Doppelkabine)
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-Paket 1
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückwand mit Fenster
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Vorrüstung Fahrtenschreiber und Vorrüstung Unfalldaten-Speicher
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale








VOLKSWAGEN AG
WV3ZZZSZZK9071969
3500 kg
6000 kg
1- 1800 kg
2- 2100 kg
Typ 5ZN1E

CarOnSale




















08.08.2019	0603	CCG011416	2	2	130/3600	156
N1		BA	6204-6204		2098-2098	
WV3ZZZSZZK9071969		1	2330-2930		2313-2313	
VOLKSWAGEN, VW			-	120	-	
SZN1E			-	3500	3500	
SZHB8ZDAVAV4			1800	2100	-	
PN350NSAA89Q001657MM0C6EOVW			1800	2100	-	
-			78	2375	73	
CRAFTER			3000	750	6	-
VOLKSWAGEN-VW			235/60 R17C 117R			
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			235/60 R17C 117R			
Lastkraftwagen			-			
715/2007*2016/646Y					-	
EURO6;X;PI/CI; N1 III, N2			e1*2007/46*1619*09			
Diesel			26.02.2019		K FJ313433	
0002	36Y0	1968	-			

TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSE
ITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPE2.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.ST
VO*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Rückfahrkamera ohne Funktion



- Innenraum (Riss/Bruch)