Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Volkswagen	Golf VII Lim. Comfortline BMT	1.2 TSI BMT EU5, Comfortline, 2012..			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**	
WVWZZZAUZEP047696	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/BJD	

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	13.11.2013	2	2	63 kW	4	1197	09/26

	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
208.000 km	207.482 km	208.482 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Tungsten Silver Metallic	metallic	nein	22.11.2026	4.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin ´Zo..	Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 5	113 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel lackiert	Auto-Hold-Funktion
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent	Chrom-Paket (1)
Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getränkehalter vorn	Getriebe 5-Gang
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver ..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kneairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn klappbar	Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektrisch
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht
Türgriffe außen Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Life-Paket	Metallic-Lackierung
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) ..	Raucher-Paket	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Winter-Paket		

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 30.09.2026
- Gültig bis 208482 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Kotflügel vorne links - SmartRepair
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Zwischensumme

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - HU/AU
Inspektion - Wartung
Inspektion - Ölservice
Zwischensumme

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung
Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
205 55 R16 94H	5,00 mm (Hankook)		5,00 mm (Hankook)
Reifen hinten	HL		HR
205 55 R16 94H	5,00 mm (Hankook)		5,00 mm (Hankook)
Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung
k. A.			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)
Reifen hinten	HL		HR
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	H

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
208.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZEP047696
Kilometerstand: 207.482 km
Erstzulassung: 13.11.2013
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Kotflügel vorne links - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZEP047696
Kilometerstand: 207.482 km
Erstzulassung: 13.11.2013
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2




























KINERGY 4S²





