CarOnSale

Dodge DODGE RAM 1500

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2006	135.342km	345 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dodge	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DODGE RAM 1500	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN 1D7HU18286J135612	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.342km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 345 PS (254 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 5.654 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2006	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 8 mm Rost	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	285 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	410 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	375 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	265 µm ⚠	Heckklappe	455 µm ⚠
Dach	260 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

–

Sonderausstattung

–

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RAM




MUTE
SCAN
MODE




RESUME · ACCEL
CANCEL
DECEL



ON • OFF
CRUISE
SET


PUSH
CARGO




TFT color monitor
AEG


RAM TRUCK


1D7HU18286J135612
DAIMLERCHRYSLER(USA)
DODGE RAM 1500
DODGE RAM 1500
DAIMLERCHRYSLER(USA)
LKW OFFENER KASTEN
98/69/EG III;A
Benzin
VORH.FLAECHE F.EING.,RMTL.KENNZ.HI.LÄNGE MAX:350MM*M.ZU
ACHGEW.(38/2),SICH.GEG.UNBEF.BENUTZ./WEGFAHRSPERRE NTC
ausgestellt am 13.07.2





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Undicht)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer halten sporadisch



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer halten sporadisch



- Rad (Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)