CarOnSale

Opel Insignia Basis

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	137.650km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Basis [AT - Kb5 1.6 CDTI EU6, Start/Stop, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGB8E2XH1072376	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.650km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.141km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachantenne
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V CDTI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung / Schnellheizung

Sonderausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Parkpilotsystem
- Premium-Sitz vorn links
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
WOLGB8E2XH1072378
2250
3870
1-1110
2-1180
Z 40R TAEI
0.50
88kW


CarOnSale

CarOnSale




Servicebestätigung
Telefon 0 35 73 / 27 36






12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
26
27
28
29
30
31




29. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)