CarOnSale

Toyota AYGO x-play touch

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	91.042km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO x-play touch [DE - LimS5 1.0 EU5, x-play touch, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDKGNEC90N027320	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.042km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.163km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Getriebe 5-Gang
- Heckschürze, Pianolack
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- X-business-Paket
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Anthrazit
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- X-look-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SOLID WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























09:29


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0236
JTDKGNEC90N027320
1240kg
1240kg
1- 695kg
2- 695kg
MODEL KGB40L-AHMGKW T1 473


CarOnSale


CarOnSale


MODE




CANCEL
+ RES
- SET






CarOnSale



AYGO
CarOnSale






AUTOHAUS WEEER
TOYOTA
TOYOTA
AUTOWELLER








TOYOTA


30.10.14
5013
AJ6000070
M1
AB
JTDKGNEC90N027320
TOYOTA
AB1
KG840(H)
KG840L-AHMGKW(2M)
TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schraegheck limousine
715/2007*136/2014J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
35J0
998
3455
1460
1615
930-985
1240
1240
695
695
695
695
76
3750
70
4
165/60R15 77H
165/60R15 77H
WEISS
07-
e11*2001/116*0236*11
11.04.14
G2768348


DEKRA
nächste HU
Nov 20 27
Kreis Warendorf



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)