CarOnSale

# Mercedes-Benz A 250 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | 61.636km | 160 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A 250 e [DE - LimS5 A 250 e EU6d, Progressive, 2019 - 2022] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>W1K3F8GB0PJ390786 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>61.636km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.332 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>58.754km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2022 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 90 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 185 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 105 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 95 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 135 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfortsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Infotainment-Paket High-End
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Sitzheizung vorn
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon, dunkel
- Park-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Public-Charging-Paket
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Business
- Innenhimmel schwarz
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















0
790







WDK3F8GB0PJ390786













Hinten







4772807
GM951540




A 250 E
MERCEDES-BENZ
205/55 R17 91W
205/55 R17 91W
SCHWARZ
22.06.2022


TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)