CarOnSale

Renault Master

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	101.970km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000769911752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.970km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.453km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Begrenzungsleuchten seitlich
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege (2)
- Motor 2,3 Ltr. - 99 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Radstand 4332 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution / DAB+)
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage
- Radvollabdeckungen
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Trittstufe hinten
- Verzurrösen im Laderaum seitlich


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Zertif
ESD
PVC • Li




VF1MA000769911752


CarOnSale


CURASOL
Zertifizierter Fachbetrieb für die Sanierung von:
ESD-Bodenflächen · Sportböden
PVC · Linoleum · Kautschuk · Epoxid · Parkett · Stein
www.curasol.net
Floorremaker
RENAULT



R
O


+
−




M. WAGNER ING. KG
RENAULT & DACIA
Vertragsservice-Partner
Händlerstempel


MASTER


10.11.2022 3333 BCZ026265
N1 BB 6198-6198 2070-2070
VF1MA000769911752 6 2475-2549 2147-2147
RENAULT 100
MA 252 3500 3500
PM 1850 2100
00M06UY113J3T0 1850 2100
80 2625 70
MASTER 2500 750 3
RENAULT (F) 225765 R16 C 112/110I
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t 225765 R16 C 112/110I
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;P1/C1;N1 III, N2 e2*2007/46*0016*51
Diesel 08.09.2022 K GQ427482
0002 36AR 2299
WW.AHK LT. EGTG*




GQ427482

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com