CarOnSale

Audi RS Q8

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	170.717km	740 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RS Q8 [DE - SUV5 4.0 TFSI quattro EU6d-T, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WUAZZZF10MD005850	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.717km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 740 PS (544 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.827km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 318g/km (WLTP) 276g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 14l/100km (WLTP) 12.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (23 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Anderer Schaden	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	355 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradlenkung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachkantenspoiler RS
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Funkschlüssel
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Interieurelemente in Leder oben und unten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-System)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid 441 kW (Motor 4,0 Ltr. - 441 kW V8 32V TFSI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2998 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Frontkamera (Scheibe)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi music interface im Fond
- Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel Carbon / Audi exclusive
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachreling schwarz
- Design-Paket: RS rot
- DVD-Laufwerk
- Dynamik-Paket plus
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Köper
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Optik-Paket Carbon / schwarz glänzend Audi exclusive
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- RS-Sportabgasanlage
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Servoschliessung für Türen
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona perforiert, Wabensteppung, belüftet)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe mech. und Seitenscheiben hinten elektr.
- Sound-System Bang & Olufsen Advanced
- Stoßfänger RS-Version, Voll-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Rückfahrkamera
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fußmatten Audi exclusive mit Schriftzug und Kontrastnaht
- Türarmlehnen beledert
- Schalt-/Wählhebelgriff Alcantara / Mikrofaser
- Bedienelemente Alcantara
- Keramik-Bremsanlage vorn und hinten, Bremssättel Anthrazit lackiert
- Fahrwerkssystem: Aktive Wankstabilisierung
- Sportdifferential
- Höchstgeschwindigkeit 305 km/h
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Kühlergrill Single-Frame-Optik Carbon-Optik
- Sitzbelüftung vorn
- RS-Sportsitze plus vorn
- Sitz und Lehnenwange pneumatisch einstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar
- Sitzbelüftung vorn

Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Audi Sport GmbH
WUAZZZF10MD005850

CarOnSale












DISTANCE
SPEED

ABT

13:06




CarOnSale

CarOnSale

CarOnSale







CarOnSale




CarOnSale





drive select
OFF
START
STOP


Fahrweg kontrollieren
Hinten




AUDI Sport GmbH
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




11.09.2020 1860 ABC 00045 4 2 2 544
M1G AB 5012-5117
WUAZZZF10MD005850 3 1635-1751
AUDI 140
4L 318 3015
SDHUBQ2 1600 1630
QABCABD6012RS031C234BFB 1600 1630
83 3750
RS Q8 3500 750
AUDI SPORT
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2918/1832DG
EURO6;WLTP;DG;P/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E 03.04.2020
0008 36DG 3996
24.07.2024


u Ziffer 22: Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF10MD005850
ERSTELLERS ERFORDERLICH"


24.07.2024
Landratsamt Augsburg
Zulassungswesen
HE611562
GD607703
AUDI
4L
SDHUBQ2
QABCABD6012RS031C234BF3EM159FL
RS Q8
AUDI SPORT
1860 ABC00045 4
WUAZZZF10MD005850 3
M1G AB
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
3996 544/6252
Hybr.Benzin/E 0008
e1*2001/116*0367*07 03.04.2020
A
24.07.2024

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



- Rad (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)




- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)