CarOnSale

Nissan Juke N-Connecta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2025	8.762km	LEISTUNG 114 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Juke N-Connecta [DE - SUV5 1.0 DIG-T EU6e, N-Connecta, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNF16FA2U2122766	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 8.762km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktivKontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung


- 6 Lautsprecher
- Abdeckkappen Außenspiegel Schwarz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lackierung Solid Red
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 84 kW 12V KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2636 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn (Monoform-Design)
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- Türgriffe innen verchromt
- Türverkleidung Kunstleder
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Radioempfang digital (DAB)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Infotainment mit Touchscreen
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















11:43
Warnung
Scheinwerfer
Fehlfunktion
Siehe Betriebsanleitung





SJNF16FA2U2122766

CarOnSale

CarOnSale

Suche
11:45
HERFORD
UNBEKANNTER STRABENNA...
VOL
CAMERA

Vor dem Losfahren Sicherheit gewährleisten
VOL
CAMERA

AUTO
ON/OFF
A/C


RES +
CANCEL
SET −

OK








06.11.2025
2228
AAD00098X
M1
AF
SJNF16FA2U2122786
8
NISSAN
F16
A
A46
NISSAN JUKE
NISSAN AUTOMOTIVE (E)
FZ Z PERS.BEF.5..8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2023/443EB
EURO6 WLTP EB PUC LM N1 N2
BENZIN
0091
36EB
999
SCHWARZ
e9*2007/46*6697*14
13.05.2025
K
HR923455




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)