CarOnSale

Volkswagen up! take up!

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2013	199.596km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! take up! [DE - LimS3 1.0 EU5, take up!, 2011 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZDD050230	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.596km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 196.060km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Andere: Laut Verkäufer: Korrosion an der Hinterachse ;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2421 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 1
- Komfort-Paket
- Sonderlackierung Rot
- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Dachantenne
- Multimediabuchse AUX-IN
- Klimaanlage Climatic
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Doppeltonhorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e13•2007/46•1167
WVWZZZAAZDD050230
1290 kg
kg
1 0680 kg
2 0640 kg
Typ AA
CHYA 4173
4010429













VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




29.01.2013 0603 BGU000093
M1 AB
WVWZZZAAZDD050230 8
VOLKSWAGEN, VW
AA
ABCHYA
FM5FM5CF0037MGVRON1PA1VW
UP!
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schrägheckl1mousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35FO 00999
02 01 0044/05000 160
03540-03543 1641-1645
1478-1489 00929
105 001290 001290
00680 00640
00680 00640
078 03750 071
004
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
3
e13*2007/46*1167*05
26.04.12 ED588117




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Delle)




- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel