
CarOnSale

BMW 118I REIHE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2010	88.073km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118I REIHE	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBAUM11050VL94945	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.073km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.967km	LETZTER SERVICE AM 08/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- EfficientDynamics-Paket
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeck schwarz
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRSILBER

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Comfort-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenausstattung: Interieurleisten Kaschmir-Silber
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston
- Sitzheizung vorn
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Fußmatten Velours
- Klimaanlage
- Licht-Paket
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Windschutz (Cabrio)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)