CarOnSale

Skoda Kodiaq Style 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	140.056km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Style 4x4 [DE - SUV5 2.0 TSI EU6, Style 4x4, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLD9NSXJ8012644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.056km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.567km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- CargoFlex-System
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Waves
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Steckdose 230V
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Leder Glamour
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Sitzbelüftung vorn
- Tablet-Halterung
- Perleffekt-Lackierung
- Freisprechanlage Premium
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenairbag hinten
- Business-Paket Columbus
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















ŠKODA AUTO a.s.
TMBLD9NSXJ8012644

CarOnSale








MENU
HOME
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


MENU
HOME
9:36









BETRIEBSANLEITUNG
ŠKODA


Bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geeichten Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im April 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremswerte.
Bremswirkungen
Achse
Ref.-Wert
Links
Rechts
Funktionsw.
Ist
Min
Abgleich
Feststellbremsanlage:
Anforderung 16 %
2. Achse
Links - Rechts
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette
abgebracht
(8) nächste HU
April 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
B.Sc. Dmitri Sekolnov
E0780014
Bemerkungen
- Wir möchten Sie darauf hinweisen,daß Prüfberichte aufzubewahren sind und auf Verlangen (z. B
Prüfzeichen (Stempel) vorgelegt werden müssen.
(10) Entgelt für Fahrzeugüberprüfung - Rechnung
FE824
5636309


13.10.2017
8004
ARR00046.8
M1
AC
TMBLD6NSXJ8012644
6
SKODA
NS
ACCZPAX1
NAD7AD7DL0045NS7N618
KODIAQ
SKODA (CZ)
Fz z.Pers.bef.b. 6 Sp.
Kombilimousine
715/2007*2015/645W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
J001
36W0
1984
7,2/8,2/+0 B;ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4453KG*WW,AHK LT,EGTG*
2
2+1
132/3940
205
4687-4798
1882-
1655-1673
1735-
60
170
2453
2453
1130
1380
1130
1380
73
3750
88
2000
750
7
215/65 R17 99V
215/65 R17 99V
Weiß
e6*2007/46*0240*02
20.04.2017
EV682463


EV682463
GA976820

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)