CarOnSale

Ford Connect Kasten lang Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



05/2021	140.227km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Kasten lang Trend [DE - Ka.L3 1.5 EcoBlue EU6d, 240 (L2) Trend S/S, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0SXXWPGSMM87208	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.227km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 120.790km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Batterie verstärkt
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumwanne
- Leseleuchte vorn
- Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz-Paket 18
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Klimaanlage
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Rußpartikelfilter
- Extra erhöhte Nutzlast
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- LKW-Zulassung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Radstand 3062 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Starter-Paket
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Fensterheber elektrisch vorn
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektrisch
- Batterie 60 Ah
- FordPass Connect inkl. eCall
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Frontscheibe heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Airbag-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio-Paket 9
- Fenster feststehend in Schiebetür links
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schiebetüren beidseitig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Anhängerkupplung
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Bluetooth-Schnittstelle
- Farbdisplay (6 Zoll)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WF0SXXWPGSMM87208

CarOnSale


CarOnSale




PASSENGER AIRBAG
AUTO
A/C





SYNC
VOL
TUNE











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
AUTO STREBL


Kögler GmbH
Feldbergstr. 1-7
61231 Bad Nauheim
Autohaus
Franz Beck
Autohaus
Franz Beck


10.05.2021 8566 BMN01969 6
N1 BB
WF0SXXWPGSMM87208 2
FORD
PU2
Z7GA1BFX
E2CCBSAADA1GV
TRANSIT CONNECT
FORD (D)
Pz.z.G0.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 36AQ 1499
18.03.2021 K FZ496261
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3540


R0DCV7J0
Landratsamt Bad Kissingen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)