CarOnSale

Ford Kuga

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	122.798km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAHA26690	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.798km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.600km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Anderer Schaden	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	570 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Batterie verstärkt
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Design-Paket 4
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Heckleuchten LED
- Winter-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- AUX-IN-Anschluss
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- USB-Anschluss
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MDR THUE








13:52 9°
Start
TUNE
TUNE+
SOURCE


Aus Sicherheitsgründen während der Fahrt






OK
LIM
SET
RES
SET
CAN







ST












LO
LO
AUTO
A/C



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten


Ablieferungs-Inspektion
CAT Germany GmbH
Niederlassung Zülpich
Kenaris-Leveen-Str. 53909 Zülpich



Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WF0AXXWPMAHA26690
Fahrzeugangaben








(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 04/2027
(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Pfeiffer (90101203)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:
101 - Betriebsbremsanlage: Fahrversuch, Prüfung auf dem Bremsprüfstand aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich
Betriebsbremse
Festellbremse
Prüfgeschwindigkeit: 2250 daN
Angaben zu UMA Datum der Prüfung: 30.04.2025, Kontrollnr./Nachweis: ST-2-29-0023-93
Gesamt: 106,00 inkl. USt. 19,00 %


25.10.2017 8566 BJK00023 6
M1 AF
WF0AXXWPMAHA26690 9
FORD
DM2
T7MA4AX
5QVAA1QE
KUGA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36WQ 1997
F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
Grau/ 7/
e13*2001/116*0109*45
20.04.2017 K GW009938
2023


GW009938

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)